



Manantial de los YEROS (Segura de la Sierra, Jaén)



Manantial de los Yeros (L. Cano Cavanillas, diciembre 2017)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Manantial de los YEROS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Los Yeros, Monte Yelmo Grande Carnicero

Municipio:

Segura de la Sierra

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **530830,122** Y: **4235558,213** Huso: **30** Altitud: **1058** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalimar

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Arroyo de los Yeros

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Quesada-Castril (05.02)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

El Yelmo

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Importante manantial que aporta el principal caudal al Arroyo de los Yeros en su parte alta. Se encuentra en la ladera norte del Yelmo, unos 500 m por encima de las ruinas de los cortijos de los Yeros. Desde estos cortijos, a los que se accede por pista desde Trujala que va remontando el arroyo de los Yeros, parte una senda, cada vez más perdida que llega hasta cerca del manantial.

El agua brota en una empinada ladera y cae formando bonales, hasta dar con el cauce del arroyo de los Yeros. Hay restos de una vieja alberca que recogía el caudal para canalizarlo a los hortales de los cortijos de los Yeros y El Monegrí.

En verano de 2017 toda esta zona sufrió un terrible incendio que afectó de lleno al manantial. La zona desprotegida de vegetación está sufriendo una fuerte erosión colmatando el arroyo y difuminando el manantial.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal **Bajo (1 - 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

Otros: **Riesgo de colmatado del manantial, por la fuerte erosión tras el incendio.**

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

L. Cano Cavanillas

(03-12-2017)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.