

Pozo del GATO (Hinojosa del Duque, Córdoba)



Pozo del Gato (M. Heredia Ruz y R. Leal Sierra, enero 2018)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pozo del GATO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Paraje Cerro Bermejo

Municipio:

Hinojosa del Duque

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **308676,371** Y: **4257903,602** Huso: **30** Altitud: **492** m

Nombre de la cuenca:

Guadiana

Nombre de la subcuenca:

Zújar-Guadalmez

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Los Pedroches (041.013)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Cerro Bermejo

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas graníticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Pozo situado al este de la carretera de Valsequillo (CO-8406), en el paraje denominado como "Cerro Bermejo". Se encuentra situado a 20 m de la carretera de Valsequillo y a 6,5 km del casco urbano.

Se encuentra revestido con un brocal de piedra de granito y en su interior por piedras de cuarzo.

El suelo es rústico.

En el pasado se empleaba con fines ganaderos.

A 1,5 km se sitúa otro pozo denominado "Pozo de San José".

5 Instalaciones Asociadas

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Junto al pozo se sitúa una Acacia tres espinas de porte arbóreo y bancos de descanso. En la carretera se encuentra señalizado como área de descanso.

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Agrícola (abonos y fitosanitarios)

11 Otra Información

Actualmente, las instalaciones se encuentra en reestauración, de hecho, justo el día que se tomaron las fotografías se estaba allanando el terreno y cementando alrededor del pozo.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

**M. Heredia Ruz y R. Leal Sierra
(12-01-2018)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.