



## ▶ Fuente de LA RACA (Villacarrillo, Jaén)



Fuente de la Raca (F. Cano, febrero 2018)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de LA RACA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Mogón**

Municipio:

**Villacarrillo**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **497077,381** Y: **4213569,672** Huso: **30** Altitud: **428** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalquivir de El Tranco al Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Aluvial del Guadalquivir-curso alto (05.26)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Según cuentan los más viejos del lugar se llama así porque un poco más arriba, tenían casa y huerta varias generaciones de Los Racos.**

**En la actualidad está desaparecida, solo se aprecia la parte superior ya que las anuales crecidas del río Guadalquivir han ido depositando tierra y arena, quedando por debajo del nivel del río. Ya que a pesar de que se encontraba bien arreglada su ubicación era profunda.**

**Se intento recuperar pero al retirar la tierra rápidamente la poza se llena de agua.**

**En los años lluviosos el agua rezuma y va al río directamente.**

**La fuente esta bajo el camino de tierra de Mira Elrío y se encuentra situada a cinco o seis metros del río Guadalquivir a su paso por Mogón junto al sendero ambiental que recorre las orillas del río en esta población.**

**En la actualidad está desaparecida, solo se aprecia la parte superior ya que las anuales crecidas del río Guadalquivir han ido depositando tierra y arena, quedando por debajo del nivel del río. Ya que a pesar de que se encontraba bien arreglada su ubicación era profunda.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Ninguna**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? Prácticamente siempre agotado**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Bajo**

## **9 Estado de Conservación**

**Deficiente**

## **10 Amenazas, Impactos y Presiones**

Otros: **Crecidas del río Guadalquivir han ido depositando tierra y arena**

## **11 Antecedentes históricos**

**Antiguamente era muy utilizada por los vecinos que iban con cantaros y botijos para abastecer a sus casas, comentando que era muy buena. Siendo este un lugar de tránsito y reunión en donde siempre solía haber buena tertulia entre los mogoneros.**

## **12 Valores Sectoriales**

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## **13 Valoración General**

**Baja**

## **14 Nombre del autor/es de la ficha**

**F. Cano**

**(26-01-2018)**

## **15 Mapas de localización**

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.