



## Fuente de LA RACA (Villacarrillo, Jaén)



Fuente de la Raca (F. Cano, febrero 2018)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de LA RACA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Mogón**

Municipio:

**Villacarrillo**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **497077,381** Y: **4213569,672** Huso: **30** Altitud: **428** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalquivir de El Tranco al Guadalimar**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Aluvial del Guadalquivir-curso alto (05.26)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

Según cuentan los más viejos del lugar se llama así porque un poco más arriba, tenían casa y huerta varias generaciones de Los Racos.

En la actualidad está desaparecida, solo se aprecia la parte superior ya que las anuales crecidas del río Guadalquivir han ido depositando tierra y arena, quedando por debajo del nivel del río. Ya que a pesar de que se encontraba bien arreglada su ubicación era profunda.

Se intento recuperar pero al retirar la tierra rápidamente la poza se llena de agua.

En los años lluviosos el agua rezuma y va al río directamente.

La fuente esta bajo el camino de tierra de Mira Elrío y se encuentra situada a cinco o seis metros del río Guadalquivir a su paso por Mogón junto al sendero ambiental que recorre las orillas del río en esta población.

En la actualidad está desaparecida, solo se aprecia la parte superior ya que las anuales crecidas del río Guadalquivir han ido depositando tierra y arena, quedando por debajo del nivel del río. Ya que a pesar de que se encontraba bien arreglada su ubicación era profunda.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Ninguna**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

## **9 Estado de Conservación**

**Deficiente**

## **10 Amenazas, Impactos y Presiones**

Otros: **Crecidas del río Guadalquivir han ido depositando tierra y arena**

## **11 Antecedentes históricos**

**Antiguamente era muy utilizada por los vecinos que iban con cantaros y botijos para abastecer a sus casas, comentando que era muy buena. Siendo este un lugar de tránsito y reunión en donde siempre solía haber buena tertulia entre los mogoneros.**

## **12 Valores Sectoriales**

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## **13 Valoración General**

**Baja**

## **14 Nombre del autor/es de la ficha**

**F. Cano**

**(26-01-2018)**

## **15 Mapas de localización**

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.