

Mina del ARROYO HONDO II (Málaga, Málaga)



Mina de Arroyo Hondo II (A. Vela Torres, enero 2018)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Mina del ARROYO HONDO II

Pedanía aldea, paraje o pago:

Arroyo Hondo

Municipio:

Málaga

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **374404,212** Y: **4070199,633** Huso: **30** Altitud: **250 m**

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Arroyo Hondo

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de los Montes de Málaga

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La mina, situada en el lecho del Arroyo Hondo, es de acceso muy complicado. Está excavada en la dura roca que compone la vertical orilla izquierda del arroyo, al mismo nivel que el lecho y 11 m aguas arriba de otra mina.

La bocamina es de reducidas dimensiones, apenas 60 cm de anchura por 75 de altura. Tras un corto recorrido que apenas supera el metro y medio, la galería se ve interrumpida por el hundimiento de una parte del techo. Sin embargo, a través de los huecos existentes entre las rocas desprendidas, se aprecia que la galería aún continúa, hasta alcanzar un desarrollo total que no llega a los 4 m.

En la actualidad la mina no es funcional.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Prácticamente siempre agotado

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Complicado

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(13-01-2018)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.