

Mina del ARROYO HONDO I (Málaga, Málaga)



Mina de Arroyo Hondo I (A. Vela Torres, enero 2018)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Mina del ARROYO HONDO I

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Málaga

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **374393,761** Y: **4070188,823** Huso: **30** Altitud: **250 m**

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural Montes de Málaga

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Situada en el lecho del Arroyo Hondo, la mina es de acceso muy complicado. La bocamina se ubica a medio metro del suelo, abierta en la orilla izquierda del arroyo que, en este sector, es una pared rocosa vertical.

Consiste en un hueco de 70 cm de anchura y 60 de altura, sin puerta, por el que se accede a una galería de sección irregular excavada en la roca. Alcanza un desarrollo de 3,80 m en los que la solera es ligeramente descendente; en la cabeza la altura es ligeramente superior a 1,50 m mientras que la anchura se queda en 85 cm.

Probablemente, la mina ya no sea funcional pese a que presenta señales de humedad.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(13-01-2018)**

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.