



▶ Mina del LAGAR DE GÁLVEZ (Málaga, Málaga)



Mina del Lagar de Gálvez, entrada (A. Vela Torres, junio 2018)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Mina del LAGAR DE GÁLVEZ

Pedanía aldea, paraje o pago:

Partido rural del Arroyo de las Vacas

Municipio:

Málaga

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **379054,901** Y: **4083243,652** Huso: **30** Altitud: **650** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

La aproximación a la mina se realiza desde el lagar de Gálvez, al que se accede por un carril terrizo que tiene su inicio en la carretera A-7000, cerca de Colmenar. Un estrecho sendero conduce a un arroyo en cuya orilla derecha se habilitó una pequeña explanada para mejorar el acceso al minado.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

La mina consiste en una corta galería de 1,60 m de longitud, un ancho de 60 cm y una altura aproximada de 2 m que se ve incrementada con los 60 cm en los que la solera ha sido profundizada con el objetivo de aumentar el volumen de agua disponible.

La bocamina, a la que se llega mediante dos rústicos peldaños, presenta una altura de 1,50 m y 80 cm de anchura; está abierta en el centro de un muro de mampostería que también funciona como contención del terreno.

En el interior los paramentos, techo y solera carecen de revestimiento, mostrando una sección muy irregular en roca madre.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(02-06-2018)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.