

Fuente del CORTIJO GARÍN (Torvizcón, Granada)



Fuente del Cortijo Garín (J. Rubia González, febrero 2019)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del CORTIJO GARÍN

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cortijo Garín

Municipio:

Torvizcón

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **474799,102** Y: **4078832,215** Huso: **30** Altitud: **1115** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadalfeo

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se encuentra junto al cortijo Garín utilizado en la actualidad como instalación de turismo rural y además restaurante. Le hemos dado este nombre a la fuente ya que nadie me dio otro nombre.

Al cortijo se llega en coche desde una carretera autonómica que sale de Torvizcón. A la fuente se llega desde el cortijo andando unos 200 m.

La fuente se compone de una pequeña alberca donde había un sapo común, peces de colores y muchas abejas, hasta allí llega el agua por una tubería que conecta de inmediato con un pequeño canal, parte del mismo cubierto de tejas, de este canal sale un pequeño tubo que está tapado con un palo para que el agua vaya a la alberca, toda el agua sale de una oquedad en el suelo que no se ve porque está cubierto de ladrillos machihembrados.

En la actualidad se encuentra en estado de abandono.

5 Instalaciones Asociadas

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Se agota excepcionalmente**

7 Uso del Agua

Otro: **Cortijo cercano**

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Abandono**

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigado/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. Rubia González

(26-02-2019)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.