



▶ **POZOMONTE (Villamartin, Cádiz)**



Pozomonte (P. Sanchez Gil, julio 2013)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

POZOMONTE

Pedanía aldea, paraje o pago:

Barriada Cerro Clemente, antiguamente El Higueral

Municipio:

Villamartin

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **264463,521** Y: **4082903,742** Huso: **30** Altitud: **166 m**

Nombre de la cuenca:

Guadalete-Barbate

Nombre de la subcuenca:

Guadalete

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Llanos de Villamartín (050.059)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Cerro de Torrevieja

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Antiquísima fuente, transformada en pozo, sus restos, formados por parte de la bóveda y algo del brocal se encuentran por encima del rancho de Clemente, en el antiguo Higueral, al final de la calle que lleva su nombre. De carácter público, prestó su servicio durante siglos, suministrando agua para beber al Coto y zonas cercanas, siendo cegado el pozo en febrero de 1998, cuando se trazó la calle y se arregló la zona dentro del Plan Provincial de aquellos años. Tenía 5 m de profundidad y un aliviadero a 1 m del suelo por el que drenaba hacia una alberca o pilón sito en las cercanías del rancho Clemente. Al realizarse construcciones, ladera abajo, volvió a aparecer la vía de agua que lo aprovisionaba. Sus 166 m de altitud lo sitúan a nivel de la plaza y del antiguo pozo de esta, presumible ambos en el mismo límite freático.

5 Instalaciones Asociadas

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal **Bajo** (1 - 10 l/s)

¿Se agota?

7 Uso del Agua

Abastecimiento urbano

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Pozo cegado desde 1998**

11 Descripción hidrogeológica

La última persona que lo usó hasta la década de 1990 llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento que le hizo una concesión de uso a cambio de su mantenimiento. Nos cuenta que llegaba a una profundidad de 5 m siendo el nivel de agua muy variable según la época del año y pluviometría de éste. En determinados momentos actuaba como pozo manante, vertiendo el agua excedente, antiguamente a una alberca y cuando desapareció ésta a la calle.

Se adjunta fotografía del manantial aparecido con motivo de obras ladera abajo, ya con el pozo cegado.

12 Descripción arquitectónica

Una alcubilla protegía a la estructura.

13 Antecedentes históricos

En el momento de su destrucción se pudo recoger algo de cerámica pegada a los morteros de obra, que son lozas sevillanas blancas de Triana, que por su tipología corresponden a los siglos XVII-XVIII, por lo que esa debe ser la fecha de construcción pozo.

14 Aspectos culturales y etnográficos

Esto nos cuenta José Bernal Cisuela en el libro Villamartín, Imágenes de un Siglo. «El Pozomonte fue una fuente pública de cuya agua se abastecían en tiempos remotos los habitantes de la barriada conocida como El Coto y los pocos habitantes del entorno más cercano, llamado Jigueral o Higueral. Precisamente su acceso dio motivo a un litigio entre los vecinos del barrio y el párroco que había en aquellos tiempo, al cerrarse las cancelas de la verja que rodeaba a la iglesia, impidiendo el paso de los que iban a proveerse de agua, por lo que éstos tenían que dar la vuelta por la Plaza. Al final, se llegó a un acuerdo, permitiéndose el paso por el primitivo itinerario, cruzando de la calle Taller a la de Spínola por el atrio y frontal de la parroquia».

15 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

16 Valoración General

Baja

17 Nombre del autor/es de la ficha

P. Sánchez Gil

(11-04-2019)

18 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.