

Fuente de la JUAN PRIETA (Algámitas, Sevilla)



Fuente de la Juan Prieta (J. Sancho Pérez, febrero 2005)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de la JUAN PRIETA

Otros nombres conocidos:

Fuente de Mariquita Pilares

Pedanía aldea, paraje o pago:

El Peñon de Algámitas

Municipio:

Algámitas

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **306627,581** Y: **4099654,622** Huso: **30** Altitud: **650** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Corbones

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin Clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

El Peñon de Algámitas

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Esta es una fuente a la que hoy se puede acceder sin problema por un camino que sale de la carretera de Algámitas a Pruna, es una fuente con historia puesto que aunque ahora no tiene agua, solía tener un chorro bastante caudaloso.

En los años 80 se perforó el sondeo para suministrar agua a Algámitas, hecho este que yo no puedo demostrarlo con documentos que lo avalen pero parece ser el motivo de que hoy no tenga agua.

Esa fuente era una de las más conocidas por su caudal y por el lugar donde se encuentra a la falda del peñon el Monte el más alto de la provincia de Sevilla. La fuente tenía un buen caudal y había una hurta muy grande donde se recolectaba mucha verdura y árboles frutales gracias al agua de la misma. Desgraciadamente hoy día el manantial se encuentra prácticamente seco.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Lavadero

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Aspectos culturales y etnográficos

Constituía un lugar donde casi todas las nuevas parejas que se iban a casar en los años 60 iban allí a lavar la lana de ovejas que se utilizaba entonces para los colchones. Solían ir unas cuantas mujeres en cuadrilla, bien podían ser hermanas de la novia, primas, amigas, llegaban a la fuente por la mañana temprano para que les diera tiempo a lavarla, luego la tendían sobre el matorral para que se secara aunque esto pocas veces ocurría antes de dos o tres días.

12 Otra Información

Sería interesante saber porque se secó en un lugar donde lo que sobra es agua sea la época del año que sea.

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Medio**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

14 Valoración General

Media

15 Nombre del autor/es de la ficha

J. Sancho Pérez

(15-04-2019)

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.