



📍 Fuente de la JARILLA (Córdoba, Córdoba)



Fuente de la Jarilla, en primer término la alberca, al fondo la alcuba (www.adesalambrar.com, junio 2020)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de la JARILLA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cortijo de la Jarilla

Municipio:

Córdoba

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **332576,944** Y: **4193332,902** Huso: **30** Altitud: **128 m**

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalquivir del Guadalmellato al Guadiato

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Aluvial del Guadalquivir - curso medio (05.46)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Complejo vulcano-sedimentario (lavas, piroclastos.....)

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se encuentra junto al cortijo del mismo nombre. Se accede a la fuente por la carretera de Almodóvar, donde en el Km.10 encontraremos la desviación que lleva al Cortijo. Aunque se recomienda hacer el camino por el Canal del Guadalmellato.

Muy próxima al cortijo está la alcubilla en muy buen estado de conservación y un pilar redondo de gran diámetro rodeado por un canalillo, que a la vez que hace de conducción, que se usa para abreviar en corriente y le da una originalidad muy digna de remarcar. Se observa como el tiempo está haciendo mella en su tosca construcción, pero el efecto es patente en todo el cortijo, de proporciones al pilar, majestuoso es el conjunto, en tiempos hubo de ser el típico cortijo andaluz en el que arrancharan, cientos de personas. Con un mínimo de restauración, sería un punto más de atracción turística aun sin restauración.

5 Instalaciones Asociadas

Alberca

Otras: Alcuba

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? No sabe / No contesta

7 Uso del Agua

Regadío

Otro: Abastecimiento del cortijo

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

No sabe/no contesta.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Alto**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

12 Valoración General

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

www.adesalambrar.com

(28-05-2019)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.