



Fuente del TOSCÓN (Cárcheles, Jaén)



Manantial y arroyuelo que provoca (M. A. Martos Monereo, julio 2019)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del TOSCÓN

Pedanía aldea, paraje o pago:

Barranco del Junquillo

Municipio:

Cárcheles

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **445253,231** Y: **4162921,044** Huso: **30** Altitud: **921** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalbullón

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Montes Orientales-Sector Norte (05.28)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra Mágina

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

Localmente areniscas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

A media ladera del cerro del TOSCÓN, a medio camino entre el barranco Monasterio y el del Junquillo, en un lugar donde la vegetación delata la humedad del suelo así como las estructuras de recogida -dos grandes albercas a diferentes niveles- aflora este manantial, muy próximo a las ruinas de lo que se cree fue la ermita de la Virgen de las Cuevas -cortijo del TOSCÓN en los mapas-.

Al pie de la colina existen indicios de su uso para la agricultura, con tugerías de goma y sistemas de recogida en bidones, aunque se denota cierto abandono.

El acceso se realiza desde la aldea de Cazalla cogiendo el carril del barranco de Junquillo, y desde aquí sale otro camino más estrecho en dirección a la cima del cerro, de imposible paso para coches que no tengan reductora, desde el cual sale la veredita que nos conduce a la fuente, junto a las ruinas. Aún así, la zona está muy enmarañada.

5 Instalaciones Asociadas

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Otro: Fauna y posiblemente riego

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Uso Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

No sabe / No contesta.

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

M. A. Martos Monereo

(27-07-2019)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.