



## ▶ Pozo del ALTO DEL FRANCÉS (Villanueva de San Juan, Sevilla)



Pozo del Alto del Francés (J. Sancho Pérez, marzo 2005)

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Pozo del ALTO DEL FRANCÉS**

Otros nombres conocidos:

**El pozo de Casimiro**

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

**Villanueva de San Juan**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **309159,331** Y: **4102659,362** Huso: **30** Altitud: **525** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Corbones**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

**Río Corbones**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin Clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**El Alto del Francés**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Pozo localizado en una zona muy conocida en el pueblo de Villanueva de San Juan en el Alto del Francés a unos 8 km de Villanueva de San Juan, muy cerca por su situación geográfica casi en la misma línea de los términos de Villanueva y El Saucejo,**

**Se encuentra en un lugar aislado de cualquier otra zona húmeda.**

**El nivel freático ha bajado unos metros pero si el año es bueno en lluvias, se mantiene un buen nivel para aprovechar sus aguas en riego de huertos y abrevadero para caballerías, pues se encuentra en una parcela de explotación agrícola en la cual no es fácil el acceso a ganadería ovina o de cualquier otra especie.**

**Se trata de un pozo construido de ladrillos de muy reciente restauración, el pozo tenía un metro de profundidad en su origen.**

## 5 Instalaciones Asociadas

Otras: **Brocal abierto**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

**Regadío**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Bueno**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Contaminación.**

**Agrícola (abonos y herbicidas)**

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Aspectos culturales y etnográficos

**P**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Uso Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico:

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

## **13 Valoración General**

**Baja**

## **14 Nombre del autor/es de la ficha**

**J. Sancho Pérez**  
**(18-08-2019)**

## **15 Mapas de localización**

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.