

## **Fuente de las MOSCAS (Casabermeja, Málaga)**



**Fuente de las Mocas (C. Martín Luján, abril 2019)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de las MOSCAS**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Los Manchones de Casarías**

Municipio:

**Casabermeja**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **371042,111** Y: **4084049,442** Huso: **30** Altitud: **558 m**

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Corredor Villanueva de la Concepción Periana (060.066)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

**Localmente filitas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**Entrando a Casabermeja por el Camino de Colmenar, tomaremos la primera calle hacia la derecha (Paseo Puerto de la Horca) y en la rotonda que hay al final tomamos el Paseo Monte de la Cruz (MA-3101). Se prosigue ascendiendo hasta el primer cruce, hacia las Dehesas bajas, que encontramos a la derecha y continuamos hasta el primer desvío que tomaremos hacia la izquierda. En el primer lugar que se pueda dejaremos el coche, ya que al final del camino hay un colmenar. Continuamos andando por el camino y al llegar al colmenar tomaremos una vereda que se abre a la izquierda. Esta vereda está abandonada y difícil para el tránsito, pero nos lleva directamente a la fuente. Fuente totalmente perdida (el venero), de la cual se conserva su estructura.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Otras: Alcuba**

## 6 Caudal Medio

**Caudal No sabe / No contesta**

**¿Se agota? No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Us o Público:

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico:

Económico:

Arraig o/Aprecio popular: **Bajo**

## 12 Valoración General

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**I. Natoli Lozano (Grupo Fuentes de Casabermeja)  
(10-04-2019)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.