



## ▶ Venero de LAS PERRERAS (Priego de Córdoba, Córdoba)



Venero de las Perreras (J. García Moreno, diciembre 2019)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Venero de LAS PERRERAS**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Las Perreras (Las Lagunillas)**

Municipio:

**Priego de Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **387831,109** Y: **4134410,221** Huso: **30** Altitud: **813** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

**Arroyo el Sastre o el Prado**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Rute-Horconera (05.36)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Peñón del Grajo (Sierra Alhucemas)**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

Manantial existente en el fondo de una cañada ocupada por olivares que situamos a 1.500 m al O de la aldea de Las Lagunillas. Para llegar a ella es necesario recorrer durante 870 m el Camino de Las Lagunillas a Las Herreras y tomar en este punto un desvío terrizo a nuestra derecha que se introduce en el olivar. Tras recorrerlo durante 300 m nos encontramos la fuente a nuestra izquierda, a la sombra de una encina.

El manantial se encuentra protegido por una sencilla caseta cerrada con una puerta metálica que da paso a un pocillo hecho con ladrillos de hormigón del que brota el agua. La fuente se ha restaurado recientemente.

El caudal sale al exterior sin aprovechamiento aparente y se incorpora a un pequeño regato que se dirige al S y se une más adelante al Arroyo los Prados o el Sastre.

Los antiguos habitantes de la zona cuentan con nostalgia que este nacimiento abastecía sobradamente a las casi 200 personas que habitaban en los cortijos diseminados de aquella zona a mediados del siglo pasado y que ahora se hallan en ruinas.

## 5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Otras: Caseta de protección

## 6 Caudal Medio

Caudal Bajo (1 - 10 l/s)

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

Rural y ganadero

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Muy Bueno**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**No sabe/no contesta.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular: **Alto**

## 12 Valoración General

**Media**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**J. García Moreno**

**(13-10-2019)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.