

## **Fuente de la HIGUERA (Lújar, Granada)**



**Fuente de la Higuera (J. Rubia González, febrero 2020)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de la HIGUERA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Barranco de Lújar**

Municipio:

**Lújar**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **462810,641** Y: **4072105,362** Huso: **30** Altitud: **715 m**

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Albuñol**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

Se encuentra a unos 600 m al noroeste de Lújar. Su acceso se realiza actualmente por una senda que sale del Camino Real de Lujar a Lagos dirección al barranco de Lujar, poco transitada y en mal estado. Por el norte desde Lagos hay una pista forestal que casi llega a las inmediaciones, pero se encuentra totalmente cubierta de matorral y además muy erosionada e intransitable. La zona donde está la fuente es propiedad privada.

También observamos una pequeñísima alberca, cercada y rodeada de plantas, preferentemente *Zantedescha aethiopica* (Calas). El agua llega desde el barranco cercano, nace muy cerca, porque a un centenar de metros más abajo ya no hay ni agua ni barranco, una pequeña obra de bloques entre la maleza recoge el agua que por unas gomas va hacia la mencionada alberca y la finca, el sobrante va rambla abajo, en donde se han colocado una serie de bañeras para que beba la fauna. (ver fotos hechas desde arriba).

## 5 Instalaciones Asociadas

**Abrevadero**

**Alberca**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Regadío**

**Otro: Fauna silvestre**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con permiso**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:

**Inexistentes**

## 9 Estado de Conservación

**Bueno**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Ninguna.**

## 11 Otra Información

**El propietario de la finca colindante a la fuente ha introducido materiales de construcción para hacer un cortijo, lo que puede suponer sin duda una afección a esta instalación.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico: **Bajo**

Arraigado/Aprecio popular: **Medio**

## 13 Valoración General

**Media**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**J. Rubia González**

**(14-02-2020)**

## 15 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.