

Fuente EL ZAO (Villanueva de San Juan, Sevilla)



Fuente El Zao (J. Sancho Pérez, enero 2020)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente EL ZAO

Otros nombres conocidos:

Fuente del Sauce

Pedanía aldea, paraje o pago:

Pozo Blanco

Municipio:

Villanueva de San Juan

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **303454,091** Y: **4105017,122** Huso: **30** Altitud: **550** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Corbones

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin Clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Loma de las Hazas

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Fuente de fácil acceso desde la carretera de Villanueva a Morón saliendo de ella en el km 4 por camino de tierra a Pozo Blanco.

La fuente le da nombre al mismo cortijo donde está, se trata de una fuente que siempre fue muy apreciada por la gente de Villanueva, por ser este un pueblo en los dos últimos siglos casi exclusivamente de leñadores, por lo que las fuentes, tales como la de Pozo Blanco apenas 300 m más arriba, y junto con la de la de Bellido, la Arvina y otras, que servían de aprovisionamiento durante los días que estaban desmontando matorral, para hacer el cisco o carbón para calentar los braseros y tener tierra para agricultura.

5 Instalaciones Asociadas

Abrevadero

Otras: Brocal de hormigón

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Prácticamente siempre agotado

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Alto

Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:

Inexistentes

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Descripción arquitectónica

En un principio tenía brocal de piedra,, en la actualidad se le han sustituido por anillos de hormigón.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Medio**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

J. Sancho Pérez
(30-01-2020)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.