



## ▶ Mina del SEÑORITO (Málaga, Málaga)



Mina del Señorito (A. Vela Torres, mayo 2019)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Mina del SEÑORITO**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Partido rural Guadalmedina**

Municipio:

**Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **376015,351** Y: **4070747,192** Huso: **30** Altitud: **395** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin Clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**Situada en un torrente afluyente de Arroyo Hondo, a unos 200 m de las ruinas del lagar del mismo nombre. Es de acceso difícil y localización complicada pues lleva muchas décadas abandonada, no existe camino y el bosque la ha ocultado por completo. Aunque no es funcional en la actualidad, antaño debió tener un caudal abundante pues alimentaba cinco repartidores de agua desde los que se regaban varios huertos.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Ninguna**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? Prácticamente siempre agotado**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Complicado**

**Uso público actual: Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Descripción arquitectónica

**Consta de una sola galería de 7 m de longitud, con las paredes reforzadas con muros de mampostería y rematadas por una verdegada de ladrillos de barro que forman una moldura. Sobre ésta se apoya la bóveda, de medio punto y realizada con ladrillos de barro.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y R. Blanco Sepúlveda  
(10-05-2019)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.