

## **Mina del LAGAR DE MENDELÍN (Málaga, Málaga)**



Mina del Lagar de Mendelín (A. Vela Torres, enero 2020)

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Mina del LAGAR DE MENDELÍN**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Partido rural de Rodalabota**

Municipio:

**Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **370720,601** Y: **4069131,702** Huso: **30** Altitud: **220** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin Clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**Situada en la orilla derecha del arroyo de Mendelín, al mismo nivel que el lecho, a unos 250 m al norte del lagar. Excavada en la roca madre, sin ningún tipo de refuerzo, motivo por el que tanto paredes como bóveda tienen forma irregular. Alcanza una longitud próxima a los 50 m, con unas dimensiones medias de 1,20 m de anchura y 1,30 de altura. Se ve muy afectada por las lluvias, de forma que en las temporadas de abundantes precipitaciones se filtra gran cantidad de agua por el techo.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Alberca**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? No sabe / No contesta**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Complicado**

**Uso público actual: Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Otra Información

**La mina está completamente abandonada aunque, antaño, sus caudales eran conducidos mediante una atarjea a una alberca situada a 200 m de distancia, desde la cual se regaba un amplio huerto.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigado/Aprecio popular:

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y R. Blanco Sepúlveda  
(30-01-2020)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.