



## ▶ **Mina de la HUERTA DEL LAGAR LOS LUQUE (Málaga, Málaga)**



Mina de la huerta del lagar Los Luque (A. Vela Torres, marzo 2019)

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Mina de la HUERTA DEL LAGAR LOS LUQUE**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Partido rural de Jotrón y Lomillas**

Municipio:

**Málaga**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **373222,402** Y: **4072888,101** Huso: **30** Altitud: **320** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalhorce**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin Clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**Acceso complicado que se inicia en la autovía A-45, en la salida al Pantano del Agujero; a partir de aquí hay que continuar por carriles en mal estado y propiedad privada. El último tramo hay que hacerlo a pie, campo a través.**

**Posee una gran bocamina de 1,40 m de anchura y 2,80 de altura que da paso al tramo subterráneo con dimensiones mucho más reducida. La galería solo tiene cinco metros de longitud pero está inundada por completo debido a que un muro construido en la entrada retiene los caudales filtrados, formando una lámina de agua de 65 cm de altura. La galería está excavada en la roca madre, careciendo de refuerzos.**

**En la actualidad estos volúmenes no tienen aprovechamiento pero, hace años, eran conducidos a una alberca desde la que se regaban varios huertos.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Alberca**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Con permiso**

**Uso público actual: Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigado/Aprecio popular:

## 12 Valoración General

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y R. Blanco Sepúlveda  
(13-03-2019)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.