

Fuente del CORTIJO BUJALANCE (Cabra, Córdoba)



Fuente del Cortijo Bujalance (J. García Moreno, 2019)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del CORTIJO BUJALANCE

Pedanía aldea, paraje o pago:

Gaena (Cabra)

Municipio:

Cabra

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **378861,209** Y: **4143053,011** Huso: **30** Altitud: **735** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Bajo Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Arroyo Bujalance, arroyo Merino

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Cabra- Gaena (05.35)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de las Sierras Subbéticas, Geoparque y Red Natura 2000

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Morrón de Salmerón

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Fuente ubicada bajo un grupo de encinas que hay pocos metros antes de llegar al Cortijo Bujalance, junto a su carril privado de acceso.

La instalación consiste en un muro de contención hecho con piedra y cemento que protege una caseta de la que sale el caño metálico que desagua sobre un pequeño pilar abrevadero de forma rectangular. Junto al vaso del pilar encontramos los restos de una antigua orza de barro que serviría seguramente para dar de beber a los animales.

Todo el conjunto se halla en mal estado de conservación, ya que el pilar y la orza están resquebrajados y todo se encuentra lleno de suciedad procedente de las encinas que lo cubren. Además, da la sensación de que hace mucho tiempo que no sale agua, por lo que debemos pensar que su caudal se ha secado o se ha desviado para abastecimiento de algún cortijo cercano.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Con restricciones**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigado/Aprecio popular:

12 Valoración General

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. García Moreno

(28-11-2020)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.