

Fuente de EL CORCHITO (Aznalcóllar, Sevilla)



Fuente de El Corchito (A. Campano, febrero 2021)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de EL CORCHITO

Otros nombres conocidos:

Casa forestal El Corchito

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cortijo El Corchito

Municipio:

Aznalcóllar

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **734425,341** Y: **4165504,372** Huso: **29** Altitud: **363** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadamar y marismas hasta el mar

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Red Natura 2000 (zec: Corredor ecológico del río Guadamar)

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra de Aznalcóllar (Sierra Morena)

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas graníticas

Granodioritas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

TPara llegar a la fuente tomamos la carretera que une Aznalcóllar con El Álamo (pedanía de El Madroño) y justo al llegar al km 16 , faltando 8 km aprox. para El Álamo, hay un camino a la derecha, que era el antiguo camino que unía ambas localidades. Entrando en este camino, andamos 600 m aprox. y por el primer camino que sale a la izquierda y termina en la casa forestal (o cortijo) El Corchito encontramos el manantial.

El manantial está al pie de la casa y hay construidos una alberca y un pequeño embalse circular más abajo. Al lado del manantial hay un panel de azulejos de la Junta de Andalucía que reza "restauración forestal" y alguien ha pintado una fecha: 9.11.2011. Este lugar está al norte del pueblo de Aznalcóllar casi en el límite de su término municipal. Muy cerca, siguiendo el camino por el que habíamos entrado desde la carretera, en dirección Aznalcóllar, y unos metros adelante, hay una alberca al lado del mismo de aspecto antiguo y semiabandonada, junto a ésta hay una surgencia de agua tapada con piedras, corcho y uralita. Podría ser el origen del manantial aunque no tengo total seguridad.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No sabe / No contesta**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

El cortijo o casa del Corchito está en restauración. Al lado hay estructuras en ruinas de otras viviendas o instalaciones rurales antiguas.

9 Estado de Conservación

Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Otra Información

Esta casa y el manantial están junto a un camino público usado los fines de semana por ciclistas de montaña, senderistas y cazadores mayoritariamente.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Uso Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Campano
(13-02-2021)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.