



Pozo ROMANO (Puebla de Cazalla, La, Sevilla)



Pozo Romano (J. Sancho Pérez, febrero 2021)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pozo ROMANO

Otros nombres conocidos:

Pozo de La Bodega

Pedanía aldea, paraje o pago:

El Hormani y La Bodega

Municipio:

Puebla de Cazalla, La

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **297929,981** Y: **4111429,692** Huso: **30** Altitud: **344** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Corbones

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Río Corbones

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin Clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Cerro de El Hormani

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

Calizas (localmente calcarenitas)

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Pozo localizado en la finca de La Bodega, y el Hormani, se encuentra a 30 m del pozo de la Bodega, se accede al mismo desde la carretera de La Puebla de Cazalla a La Encarnación en el Km 9, se deja la carretera por un camino de tierra a la izquierda dirección La Puebla-La Encarnación y lo encontraremos.

El pozo de unos tres metros de profundidad, según se puede ver está seco, quizás debido a una perforación próxima a unos 30 m y ha secado el manantial que lo sustentaba. El pozo cercano catalogado como pozo de la Bodega tiene bastante agua, se trata de una construcción muy rudimentaria de piedras sin ningún tipo de arcilla ni masilla que las sujete, posiblemente para facilitar el suministro de agua ya que es una zona muy húmeda y fresca.

Está protegido por una pared de ladrillos para evitar la caída de animales y personas, pues está ligeramente más bajo del nivel del suelo.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Descripción arquitectónica

Construido en pared de piedras sobre piedras sin ningún tipo de arcilla o barro.

12 Antecedentes históricos

Se trata de un pozo de época romana ubicado en una zona donde hubo un asentamiento romano.

13 Aspectos culturales y etnográficos

Es una zona muy conocida y apreciada desde antaño.

14 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

15 Valoración General

Baja

16 Nombre del autor/es de la ficha

J. Sancho Pérez

(28-02-2021)

17 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.