

Manantial del CASCALEJO (Madroño, El, Sevilla)



Manantial del Cascalejo (A. Campano, febrero 2021)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Manantial del CASCALEJO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Paraje o finca de Cascalejo

Municipio:

Madroño, El

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: 732750.881 Y: 4169260.592 Huso: 29 Altitud: 215 m

Nombre de la cuenca:

Tinto-Odiel-Piedras

Nombre de la subcuenca:

Tinto

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Crispinejo

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin Clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Pié del Cerro Cueva del Moro (Sierra Morena)

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Manantial o surgencia al lado del vado sobre el río Crispinejo. El sitio habitado más cercano es una casa que figura en los mapas como "el Cascalejo". El manantial está nada más cruzar el río Crispinejo por un vado arreglado recientemente, a la izquierda del camino, justo cuando empieza una cuesta que sube el cerro indicado como "Cueva del Moro". Para llegar allí hay que coger el cordel de Los Camellos tomándolo desde la carretera que une Aznalcóllar con el Castillo de Las Guardas, dirección hacia El Madroño. A 6,15 km de haber tomado esta vía pecuaria, después de pasar un arroyo y la finca "La Perrera", se toma a la izquierda por un camino que baja hasta el río Crispinejo. Se sigue por este camino 1,04 km hasta el vado que cruza el mencionado río. Nada más cruzar el vado se ve el manantial junto al camino.

5 Instalaciones Asociadas

Ninguna

6 Caudal Medio

Caudal **No sabe / No contesta**

¿Se agota? **No sabe / No contesta**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

No sabe/no contesta.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

A. Campano

(14-03-2021)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.