



▶ Manantial de la CAÑADA DE CASTILLÉJAR (Cúllar, Granada)



Aguas manantes procedentes de la mina. Se observan en ellas numerosos invertebrados acuáticos (J. M. Fernández Palacios, marzo 2021)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Manantial de la CAÑADA DE CASTILLÉJAR

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cañada de Castilléjar

Municipio:

Cúllar

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **536631,422** Y: **4168027,761** Huso: **30** Altitud: **870** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadiana Menor

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Orce-María-Cúllar (05.06)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Local

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

En el fondo de vaguada de la Cañada de Castilléjar se desarrolla un saladar con presencia de vegetación halófila (Limonium, Arthrocnemum, Tamarix, etc).

En un sector al pie de la ladera de la barranca se producen descargas más o menos difusas (que en su origen dieron lugar a este criptohumedal saladar) que ha sido aprovechado mediante una mina o galería de captación siendo las aguas encauzadas en una acequia. En la actualidad las instalaciones están abandonadas.

La zona de descarga está colonizada por un bosque de álamos (Populus alba), tarajes, zarzas, etc. constituyendo una anomalía vegetal que contrasta fuertemente en este territorio estepario de paisajes áridos. Resulta un microhábitat húmedo de gran personalidad y valor ecológico.

Hay restos de una antigua huerta con viñedo.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: Acequia

6 Caudal Medio

Caudal Bajo (1 - 10 l/s)

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Aspectos culturales y etnográficos

A pesar de la modestia de su caudal, debió ser uno de los escasos puntos de agua existentes en el entorno.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Alto**

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Alto**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

B. Nebot, A. García y J. M. Fernández Palacios
(18-03-2021)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.