

Fuente del CORTIJO VIEJO (Loja, Granada)



Fuente del Cortijo Viejo y charcón (A. Jiménez, abril 2021)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del CORTIJO VIEJO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Barranco del Fresno

Municipio:

Loja

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **398063,531** Y: **4124130,682** Huso: **30** Altitud: **805** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Alto Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin Clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Cerro de La Merced (Sistema Bético)

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se trata de una fuente, cuyo nacimiento sería uno de los dos ramales que generan el Barranco del Fresno, que más tarde se une al Arroyo del mismo nombre y que termina más adelante en el Arroyo de Los Gallumbares. No es caudaloso y ha venido a menos en los últimos años. Antaño, el agua de la fuente que era recogida por una serie de pilas, se represaba en la zona y de ahí se aprovechaba. Ahora, un tubo de riego sale del nacimiento y lo poco o mucho que pudiera sacar, lo saca directamente a la represa. Desde la represa, otra conducción llevaría el agua más abajo donde se aprecia una alberca en la que se quedaría el agua depositada para los riegos del Cortijo Viejo, en cuyas cercanías estaría la fuente. Para acceder a ella deberemos salir de Ventorros de San José, en dirección Norte, por la carretera que nos lleva a Algarinejo, pasando por el cementerio a poco de salir del pueblo y algo más adelante por la cooperativa Los Gallumbares. Bien, justo en la entrada de la cooperativa, a la derecha, nos sale un camino rural que nos lleva al Cortijo Viejo donde pasaremos junto a la fuente a 450m desde la carretera.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Agrícola (abonos y fitosanitarios)

Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Descripción arquitectónica

La fuente cuenta con un abrevadero de unos 6.5 m de largo, y medio metro escaso de anchura. Está seccionado en 3 partes iguales, separadas por un pequeño murete del mismo tamaño que las paredes del abrevadero, haciendo 3 pilas idénticas. El agua pasaría entre ellas por unos rebajes entre ellas salvo en la segunda pila que tiene hecho un agujero. El agua entraría en la primera de las pilas desde una arqueta techada de captación que, simplemente por rebosamiento, saldría de la misma por un rebaje en la parte superior discurriendo a la pila. Todo el conjunto está bastante abandonado, posiblemente debido a que, como abrevadero, habrá dejado de usarse.

El agua que se represa llegaría por conducción, mediante gravedad, a una alberca situada unos 50 m más abajo, con aspecto rectangular, de unos 6 x 4 m. Antaño el caudal debió ser bastante mayor porque parece haber formado un pequeño cauce, o bien haberle hecho artificialmente una acequia para llevar el agua hasta la citada alberca.

12 Antecedentes históricos

Debe tratarse de una fuente antigua, la alberca y la propia fuente aparecen claramente en el vuelo interministerial de 1976-1977, al igual que la represa. En los vuelos americanos de 1956-1957 la zona aparece tapada entre arboleda pero todo apunta a que, ya entonces, estaba el nacimiento y el charcón que vemos, que realmente podría estar incluso antes que las pilas.

13 Aspectos culturales y etnográficos

Actualmente el cortijo está deshabitado, aunque algunas casas se han restaurado (no así otras que están claramente en ruinas). Los propietarios son descendientes de El Ñarro por lo que también puede conocerse el Cortijo Viejo como el Cortijo de Los Ñarros ya que los hijos siguen manteniendo el apodo.

14 Otra Información

Nuestro agradecimiento a Antonia La Pavirra que llevó a Ana Jiménez, por estos campos de Dios, enseñándole las fuentes que ella conocía y que, sin su ayuda, no se habrían podido catalogar.

15 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

16 Valoración General

Baja

17 Nombre del autor/es de la ficha

A. Jiménez y A. Ventas
(04-05-2021)

18 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.