



Fuente de la SALUD (Jerez de la Frontera, Cádiz)



Fuente de la salud (R. Molina, diciembre 2008)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de la SALUD

Pedanía aldea, paraje o pago:

El Cuervo de Sevilla

Municipio:

Jerez de la Frontera

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **764237.15** Y: **4082509.588** Huso: **29** Altitud: **55** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalquivir hasta su desembocadura

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Lebrija (0552)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Es un rebosadero del Acuífero de la Laguna de los Tollos

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Antigua Fuente ya utilizada en el Calcolítico ya que en sus proximidades se encuentra un yacimiento de esta cultura. Se encuentra al pie de las llamadas Peñas del Cuervo a 1 Km de la población de El Cuervo de Sevilla aunque dentro del término municipal de Jerez de la Frontera.

Lo que hace unos 20 años era una huerta que se regaba con el agua de la fuente hoy es un conjunto de invernaderos.

Las Peñas del Cuervo lo forman un corte vertical de la llanura dónde se encuentra la Laguna de los Tollos por lo que se puede presumir que la capa freática queda al descubierto y aparece el agua.

Entre la Laguna de los Tollos y las Peñas del Cuervo, zona llana hasta el corte de las Peñas, existen varios pozos de la Confederación de Aguas del Huelva para el abastecimiento de agua a Lebrija, hoy con un uso puntual.

En la Fuente existen varios invernaderos de plástico y zonas de huerta con riego por pie.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

6 Caudal Medio

Caudal Medio (10 - 100 l/s)

¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.

Usos inadecuados:

11 Otra Información

La Fuente está al pie de una cañada pública que con el transcurso de los años se ha llenado de construcciones. Hace unos años era una huerta muy valorada en la zona y había un cañaveral enorme en los alrededores de la fuente. Este cañaveral atraía miles de estorninos, ave migratoria, cuya caza con enormes redes que cubrían todo el cañaveral era espectacular. Varios carros llenos de pájaros eran el resultado de la cacería. La presencia de aves anilladas hacia interesante ver cual era la que procedía de un país más lejano. Para mas información:

<http://www.entornoajerez.com/2009/07/indice-el-cortijo-de-alijar-la-vina-de.html>

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Medio**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

R. Molina Fernández-Miranda

(11-12-2008)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.