



Nacimiento de MORALEJO (Benaocaz, Cádiz)



Nacimiento de Moralejo (Col. M. Yuste del Puerto, años 40)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Nacimiento de MORALEJO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Casco urbano

Municipio:

Benaocaz

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: 283807,311 Y: 4064043,504 Huso: 30 Altitud: 811 m

Nombre de la cuenca:

Guadalete-Barbate

Nombre de la subcuenca:

Guadalete

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Arroyo del Moralejo

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sierra de Grazalema (050.060)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de la Sierra de Grazalema, Red Natura 2000, Reserva de la biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:

Sistema de Sierras del Endrinal / Sierra del Caillo

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Actualmente la surgencía de agua está encauzada para suministrar el agua necesaria para la piscina municipal allí mismo situada. y se llega a la misma entrando a las instalaciones de dicha piscina.

Se trata de uno de los cuatro nacimientos de agua asociados antíguamente a los cuatro lavaderos del pueblo. Actualmente todo resto sobre el mismo ha desaparecido por la construcción de la piscina municipal..

La calidad del agua actualmente no es apropiada para el consumo humano, por lo cual no es aprovechada para este menester, sino que es usado para el regadio del paseo situado más abajo y para el llenado de la piscina como he mencionado antes.

5 Instalaciones Asociadas

Alberca

Área recreativa

Otras: Mantenimiento de la piscina municipal

6 Caudal Medio

Caudal **Bajo** (1 - 10 l/s) ¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Regadío

Otro: Piscina

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:

Satisfactorias En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

Instalaciones de la piscina municipal.

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.

11 Otra Información

La surgencia del agua se almacenaba en una especie de gran alberca donde estaban situada las instalaciones necesarias para el lavadero.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo** Minero/Medicinal: **Bajo** Paisajístico/Pintoresco: **Bajo** Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Uso Público: Alto

Histórico/socio-cultural: Medio

Arquitectónico: **Bajo** Económico: **Medio**

Arraigo/Aprecio popular: Alto

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

A. L. Amor Yuste (Asociación EDIMA) (14-12-2008)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.