



▶ Lavadero del MORENAL II (Santiago-Pontones, Jaén)



Lavadero del Morenal II (J. A. Ruiz, enero 2022)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Lavadero del MORENAL II

Pedanía aldea, paraje o pago:

El Morenal

Municipio:

Santiago-Pontones

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **542898,531** Y: **4222259,111** Huso: **30** Altitud: **1371** m

Nombre de la cuenca:

Segura

Nombre de la subcuenca:

Alto Segura

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Barranco del Morenal

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Acuíferos inferiores de la Sierra de Segura (070.017)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra de Segura

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Resumen

4 Descripción

El lavadero se encuentra en la parte más alta de la abandonada aldea del Morenal. El agua es conducida desde la surgencia hasta el lavadero mediante un canal de obra de corto recorrido.

Actualmente el agua no llega al lavadero porque es captada por una tubería, que la conduce a unos abrevaderos metálicos, quedando el lavadero completamente seco.

La existencia de bancales aguas abajo de la surgencia hace pensar que antiguamente el agua sobrante del lavadero era aprovechada para el cultivo de subsistencia que existía en el lugar.

El acceso es complicado, ya que no existe camino alguno que conduzca cómodamente a la aldea, teniendo que usar veredas de animales y trochas para llegar hasta allí.

Existe otro lavadero en la aldea unos 90 m al suroeste que ya está catalogado con el nombre del Morenal, de ahí el llamarle Morenal II.

5 Instalaciones Asociadas

Lavadero
Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**
¿Se agota? **No sabe / No contesta**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**
Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.
Usos inadecuados: **El agua es captada y conducida a unos abrevaderos quedando el lavadero completamente seco**

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:
Minero/Medicinal:
Paisajístico/Pintoresco:
Medio-ambiental:
Recreativo/Turístico/Uso Público:
Histórico/socio-cultural:
Arquitectónico:
Económico:
Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. A. Ruiz Quirós
(10-01-2022)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.