



## Fuente de ARRIBA (Almonaster la Real, Huelva)



Frontal de la fuente, donde se puede observar piedras de la antigua fuente-lavadero (J. F. Martín Álvarez, enero 2022)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de ARRIBA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**El Patrás**

Municipio:

**Almonaster la Real**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **702454,851** Y: **4186064,342** Huso: **29** Altitud: **442** m

Nombre de la cuenca:

**Tinto-Odiel-Piedras**

Nombre de la subcuenca:

**Odiel**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin Clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Cumbres de Patrás**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas metamórficas (no carbonatadas)**

**Rocas Volcánicas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**Se accede a El Patrás de la N-435 y a la entrada de la aldea y comienzo de la avenida Andalucía nos encontramos un parque infantil, tras sobrepasar el parque y la primera casa parte un camino a la derecha. Si seguimos este camino todo recto nos encontraremos la fuente Nueva de Arriba saliendo de la aldea, de ahí parte un camino que tras salvar el barranco los de Rombos por un pequeño puente de piedra accedemos a la antigua fuente-lavadero. En las inmediaciones se encuentra el manantial El Patrás.**

**La fuente-lavadero hoy día a desaparecido, solamente queda el frontal de la antigua fuente. Unos metros por debajo de la fuente-lavadero se encuentra un pozo que se conserva deficientemente.**

**Antiguamente las mujeres de la aldea venían aquí a lavar la ropa.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Lavadero**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? Prácticamente siempre agotado**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigado/Aprecio popular:

## 12 Valoración General

**Baja**

## 13 Nombre del autor/es de la ficha

**J. F. Martín Álvarez**

**(18-01-2022)**

## 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.