

Surgencia de la **RAMBLA DE LA MORERA** (Santiago-Pontones, Jaén)



Surgencia de la Rambla de la Morera (J. A. Ruiz Quirós, febrero 2022)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Surgencia de la RAMBLA DE LA MORERA

Pedanía aldea, paraje o pago:

Rambla de La Morera

Municipio:

Santiago-Pontones

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **540167,801** Y: **4221214,442** Huso: **30** Altitud: **1501** m

Nombre de la cuenca:

Segura

Nombre de la subcuenca:

Alto Segura

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Acuíferos inferiores de la Sierra de Segura (070.017)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra de Segura

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se trata de una surgencia aprovechada para alimentar unos tornajos de lata, ubicados unos 100 m aguas abajo en las coordenadas X;540193; Y: 4221239.

El caudal de este rezume es muy bajo, y una pequeña obra de piedra y cemento que recoge toda el agua que nace para conducirla a una tubería que lleva el agua a los tornajos.

El acceso es complicado, ya que no existe camino alguno que conduzca cómodamente a la surgencia, teniéndose que atrochar para llegar hasta allí.

5 Instalaciones Asociadas

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No sabe / No contesta**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

Otro: Fauna silvestre

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. A. Ruiz Quirós

(28-02-2022)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.