



▶ Surgencia del CAMINO DE ARROYO VENANCIA AL PICÓN DEL GALAYO (Santiago-Pontones, Jaén)



Surgencia en el camino de Arroyo Venancia al Picón del Galayo (J. A. Ruiz Quiros, febrero 2022)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Surgencia del CAMINO DE ARROYO VENANCIA AL PICÓN DEL GALAYO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Santiago-Pontones

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **531005,861** Y: **4212271,822** Huso: **30** Altitud: **1562** m

Nombre de la cuenca:

Segura

Nombre de la subcuenca:

Alto Segura

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Acuíferos inferiores de la Sierra de Segura (070.017)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra de Segura

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Calizas y dolomías

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Se trata de una surgencia aprovechada para alimentar, mediante una tubería, unos tornajos de lata, ubicados unos 50 m aguas abajo en las coordenadas X: 531037,67; Y: 4212255,18.

Los tornajos tienen pinta de ser relativamente recientes, porque en la imagen satelital no se observa su existencia en agosto de 2019.

Para acceder, lo más directo es salir desde la aldea de Arroyo Venancia cogiendo el camino que sube al Picón del Galayo.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: Tornajos

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? No sabe / No contesta

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. A. Ruiz Quirós

(28-02-2022)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.