



## ▶ Manantial de ESTACAR (Zahara de la Sierra, Cádiz)



Manantial de Estacar, pocillo aislado con brocal bajo y semidestruido, indicativo de su poca profundidad (P. Sánchez Gil, abril 2022)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Manantial de ESTACAR**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Madrigueras**

Municipio:

**Zahara de la Sierra**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **280597,181** Y: **4081583,532** Huso: **30** Altitud: **320** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalete-Barbate**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalete**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

**Vierte al arroyo de Las Casas**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sierra de Grazalema (050.060)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Parque Natural Sierra de Grazalema, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Pequeño manantial temporal en una zona de afloramientos dispersos al final de una ladera con otras surgencias pendiente arriba que llegan a formar un pequeño torrente que solo mantiene un cauce mínimo y temporal tras periodos prolongados de lluvias. Seguramente, en tiempos pasados, se intentó acotar el manantial más productivo con un brocal muy endeble de mampostería, para proporcionarle profundidad y algo de limpieza al agua. La ausencia de uso y falta de mantenimiento ha hecho que parte del brocal haya desaparecido y las escorrentías hayan colmatado el pocillo que actualmente, a plena capacidad, apenas tiene 15 cm de profundidad.**

**Se sitúa frente al cortijo de Estacar de Severino, en medio de la cañada de los Puertos a Ronda, lo cual hace pensar en un uso tradicional, muchas veces aprovechado por los perros a su paso, ya que para el ganado es demasiado pequeño. Se accede desde la vereda de Las Casas a Madrigueras, desviándose después por la cañada de los Puertos.**

**El manantial está rodeado de otras surgencias que acaban vertiendo al arroyo de Las Casas, situado a poca distancia.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Otras: Pequeño brocal alrededor del manantial**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? Se agota con frecuencia**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Falta de cuidados. Colmatación**

## 11 Otra Información

Para más información visitar los siguientes enlaces:

<http://senderismotercertempo.blogspot.com/2022/04/por-la-colada-de-el-bosque-y-la-canada.html>

<https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/por-la-colada-de-el-bosque-y-la-canada-de-los-puertos-a-ronda-100807198>

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**P. Sánchez Gil**

**(30-04-2022)**

## 15 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.