



▶ Manantial de ESTACAR (Zahara de la Sierra, Cádiz)



Manantial de Estacar, pocillo aislado con brocal bajo y semidestruido, indicativo de su poca profundidad (P. Sánchez Gil, abril 2022)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Manantial de ESTACAR

Pedanía aldea, paraje o pago:

Madrigueras

Municipio:

Zahara de la Sierra

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **280597,181** Y: **4081583,532** Huso: **30** Altitud: **320** m

Nombre de la cuenca:

Guadalete-Barbate

Nombre de la subcuenca:

Guadalete

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Vierte al arroyo de Las Casas

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sierra de Grazalema (050.060)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural Sierra de Grazalema, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Pequeño manantial temporal en una zona de afloramientos dispersos al final de una ladera con otras surgencias pendiente arriba que llegan a formar un pequeño torrente que solo mantiene un cauce mínimo y temporal tras periodos prolongados de lluvias. Seguramente, en tiempos pasados, se intentó acotar el manantial más productivo con un brocal muy endeble de mampostería, para proporcionarle profundidad y algo de limpieza al agua. La ausencia de uso y falta de mantenimiento ha hecho que parte del brocal haya desaparecido y las escorrentías hayan colmatado el pocillo que actualmente, a plena capacidad, apenas tiene 15 cm de profundidad.

Se sitúa frente al cortijo de Estacar de Severino, en medio de la cañada de los Puertos a Ronda, lo cual hace pensar en un uso tradicional, muchas veces aprovechado por los perros a su paso, ya que para el ganado es demasiado pequeño. Se accede desde la vereda de Las Casas a Madrigueras, desviándose después por la cañada de los Puertos.

El manantial está rodeado de otras surgencias que acaban vertiendo al arroyo de Las Casas, situado a poca distancia.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: Pequeño brocal alrededor del manantial

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Se agota con frecuencia

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Falta de cuidados. Colmatación**

11 Otra Información

Para más información visitar los siguientes enlaces:

<http://senderismoterciertiempo.blogspot.com/2022/04/por-la-colada-de-el-bosque-y-la-canada.html>

<https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/por-la-colada-de-el-bosque-y-la-canada-de-los-puertos-a-ronda-100807198>

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigó/Aprecio popular:

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

P. Sánchez Gil

(30-04-2022)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.