



## ▶ **Pilar lavadero de LOMA GÉRICA (Santiago-Pontones, Jaén)**



**Pilar lavadero de Loma Gérica, detalle restregadera (F. Cuesta López, abril 2022)**

## 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Pilar lavadero de LOMA GÉRICA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Aldea abandonada de Loma Gérica**

Municipio:

**Santiago-Pontones**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **532728.642** Y: **4212129.371** Huso: **30** Altitud: **1423** m

Nombre de la cuenca:

**Segura**

Nombre de la subcuenca:

**Alto Segura**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Acuíferos inferiores de la Sierra de Segura (070.017)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Loma Gérica (Sierra de Segura)**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Abastecida por Manantial cercano**

## 4 Descripción

Se encuentra a los pies de las casas de la Aldea/cortijada de Loma Gérica, que se encuentra en ruinas. Se trata de un pequeño pilar de poco más de 1 m de anchura por 3 de largo dividido en dos partes, en la parte final se encuentra una zona que serviría de "restregadera" de la ropa.

En la zona donde se supone estaría el caño, una goma de plástico negra de las usadas en riego, nos da una idea de un uso no muy lejano en el tiempo.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Lavadero**

**Abrevadero**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Descripción arquitectónica

**Cerca existe una inscripción que alude al año 1961, posible ultimo adecentamiento serio del lugar.**

## 12 Aspectos culturales y etnográficos

**La cortijada posee muy cerca de la fuente un gran horno de leña.**

## 13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Us o Público:

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 14 Valoración General

**Baja**

## **15 Nombre del autor/es de la ficha**

**F. Cuesta López**  
**(07-07-2022)**

## **16 Mapas de localización**

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.