

## **Fuente de la HIGUERA (Cuervo de Sevilla, El, Sevilla)**



**Fuente de la Higuera (J. M. Amarillo Vargas, diciembre 2013)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de la HIGUERA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Sierra de Gibalbín**

Municipio:

**Cuervo de Sevilla, El**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **236384,133** Y: **4082738,851** Huso: **30** Altitud: **163** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalquivir hasta su desembocadura**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Sin Clasificar**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Sierra de Gibalbín**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Se accede por un carril que sube al Rancho de Caldeva desde el Camino de la Alhaja, que rodea la Sierra de Gibalbín por su piedemonte norte.**

**La fuente, que realmente es un nacimiento en un agujero a ras de suelo, fue recuperada y acondicionada en 2009 por la Escuela Taller Casa de Postas de El Cuervo de Sevilla.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Área recreativa**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? Se agota excepcionalmente**

## 7 Uso del Agua

**Sin uso**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:

**Pequeña área recreativa que se está deshaciendo por falta de mantenimiento.**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Contaminación.**

**Afección al caudal por bombeo o derivación.**

**Abandono, suciedad y vertidos.**

**Construcciones, obras públicas y/o desmontes próximos.**

## 11 Descripción arquitectónica

**El manantial, a ras de suelo, se ha protegido con una bóveda de mampostería con una abertura de acceso.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Bajo**

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**J. M. Amarillo Vargas**

**(19-12-2023)**

## 15 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.