



# FUENTE LENTISCO (Alhaurín de la Torre, Málaga)



Fuente Lentisco (S.J. Aragón, diciembre 2008)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

# **FUENTE LENTISCO**

Pedanía aldea, paraje o pago:

# La Alquería

Municipio:

### Alhaurín de la Torre

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: 354313.202 Y: 4059027.683 Huso: 30 Altitud: 152 m

Nombre de la cuenca:

### Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

#### Guadalhorce

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

### Bajo Guadalhorce (060.037)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

# 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterranea:

Sierra de Mijas

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterranea:

Rocas carbonatadas

## 3 Tipo de Surgencia

#### **Manantial**

# 4 Descripción

Esta fuente se encuentra en la pedanía de La Alquería, su acceso se encuentra en buen estado. Desde hace aproximadamente un año han cerrado la alberca que recogía las aguas para riego, así como la boca por la que brotaba. Aun queda visible el pequeño lavadero. Su caudal ha disminuido mucho en los últimos años. Siempre se ha empleado sus aguas para riego, abrevadero de ganado y lavadero.

La fuente Lentisco ha sido tapiada por estar contaminada por filtraciones de aguas fecales. Una pena, es una fuente muy conocida y querida por las personas que nos hemos criado por esta zona.

#### 5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural Abrevadero Alberca

### **6 Caudal Medio**

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s) ¿Se agota? Prácticamente siempre agotado

# 7 Uso del Agua

### Regadío

# 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**Uso público actual: **Bajo** 

### 9 Estado de Conservación

#### **Deficiente**

# 10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación. Aguas fecales Afección al caudal por bombeo o derivación.

### 11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo** Minero/Medicinal: **Bajo** Paisajístico/Pintoresco: Medio-ambiental: **Bajo** 

Recreativo/Turístico/Uso Público: Histórico/socio-cultural: **Alto** 

Arquitectónico: Bajo

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: Alto

### 12 Valoración General

### Baja

### 13 Nombre del autor/es de la ficha

S. J. Aragón Aragón (21-12-2008)

# 14 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

### Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.