



## ▶ Manantial de ZAGRILLA (Priego de Córdoba, Córdoba)



Manantial de Zagrilla (F. Espigares, febrero 2009)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Manantial de ZAGRILLA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Zagrilla Alta**

Municipio:

**Priego de Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **390180.923** Y: **4149611.151** Huso: **30** Altitud: **580** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Cabra-Gaena (05.35)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Sierra Alcaide**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

El manantial se halla en la aldea de Zagrilla Alta (t. m. de Priego de Córdoba), en la entrada desde Carcabuey. Se encuentra muy bien integrado en el casco urbano y en excelente estado de conservación, brotando el agua entre rocas y plantas que sirven de ornamento. Junto al manantial encontramos un lavadero también muy bien conservado, con 13 pilas bajo un edificio techado; todavía es utilizado por la población.

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente urbana**

**Lavadero**

**Área recreativa**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Medio (10 - 100 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Abastecimiento urbano**

**Regadío**

**Otro: Abastecimiento de la población, lavado de la ropa y, con los remanentes de agua que salen del lavadero, riego agrícola.**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Alto**

Valoración de las instalaciones y facilidades de uso:

**Deficientes En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:**

**El lugar se encuentra bastante decentado, pero se echa en falta mobiliario urbano (asientos, pequeña fuente, etc)**

## 9 Estado de Conservación

**Muy Bueno**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Afección al caudal por bombeo o derivación.**

## 11 Descripción arquitectónica

**A un lado de la plaza se encuentra el lavadero, hoy en uso, que se encuentra techado y al que se accede por una puerta situada en un lateral; es de planta rectangular y consta de 13 pilas formadas por un pretil en talud y pequeños tabiques de separación de ladrillo que delimitan espacios de 47 x 47 cm. El agua discurre por su parte central, de donde se toma directamente para el lavado. En el ángulo opuesto de la plaza se encuentra el manantial, enmarcado por una plataforma circular de ladrillo que permite el acceso para recogida del agua, desde donde el agua pasa a un estanque situado entre manantial y lavadero, decorado con vegetación.**

**(Información facilitada por R. Córdoba)**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Alto**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Medio**

Económico:

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

## 13 Valoración General

**Media**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Castillo (CSIC-Univ. Granada) y G. Perandrés  
(05-05-2006)**

## 15 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.