



▶ Fuente de la HUERTA DE LOS GARRANCHOS (Guadalcanal, Sevilla)



Vista desde la parte final de la alberca con la fuente al fondo (A. Ventas, diciembre 2024)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de la HUERTA DE LOS GARRANCHOS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Las Viñuelas, paraje catastral

Municipio:

Guadalcanal

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **253397,951** Y: **4221447,342** Huso: **30** Altitud: **691** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Viar

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sierra Morena (05.45)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Cerros de Las Viñuelas y El Saucejo

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas metamórficas (no carbonatadas)

Pizarras, grauwacas y areniscas

3 Tipo de Surgencia

Abastecida por Manantial cercano

4 Descripción

Se trata de una fuente que arroja el caudal directamente a una alberca cuadrada. La localizamos justo en el margen izquierdo del, conocido localmente, Camino de Pozo-Rico, al que luego se le une el de La Horca (aparece en algunos planos antiguos como Camino del Coto, seguramente también sea conocido como Camino de Las Viñuelas en la zona). Viendo ortofotos antiguas aparece con agua, pero hoy nos encontramos esta alberca totalmente abandonada y sin uso. El agua no se acumula, debe filtrarse o deben tener la compuerta de salida abierta o, sencillamente, es que no da tiempo a acumularse pues tampoco el caudal de la fuente parece importante, prácticamente es un escuálido goteo constante que perdurará poco en el tiempo, tan pronto pase la temporada de lluvias. En una esquina del camino podemos ver una conducción gruesa de polietileno que, entrando por la alberca, sale por la compuerta inferior al regajo exterior y se soterra en el olivar bajo algunas piedras. Quizás, esta conducción sea la que ha encauzado el agua del nacimiento, aún así, sigue goteando (algo le llega a la fuente). Al otro lado del camino vemos un buen zarzal, signo inequívoco de haber humedad en el terreno. El nacimiento estaría algo más arriba y al otro lado del camino, una excavación protegida con piedras que termina en una pequeña cueva, pendiente de revisar. El agua llega hasta la fuente por una conducción bajo el camino, antigua, con aspecto de atarjea.

Acceder a la fuente no tiene ninguna complicación. Salimos desde Guadalcanal y, pasado el Puerto de Llerena y el Pilarejo (Pilar del Puerto) de la A-433, tomaremos el primer desvío que nos sale a la derecha y que nos lleva al Santuario de la Ermita de Guaditoca. Apenas tomado el desvío, nos sale un camino, de nuevo a la derecha, en una esquina del cortijo llamado "Villa Guaditoca". Sin dejar el camino, daremos con la alberca a nuestra izquierda a unos 1.250 m

5 Instalaciones Asociadas

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Prácticamente siempre agotado**

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Abandono**

11 Descripción arquitectónica

Tenemos dos elementos que podrían describirse; alberca y alcubilla de la fuente.

La alberca, como ya hemos indicado, es cuadrada, con unas dimensiones aproximadas de 5,5 m de lado y un metro y medio de profundidad. Se aprecia vieja, sus paredes están hechas de piedras y parcheadas en múltiples sitios con ladrillos mamposteros. En la parte norte de la alberca, enfrentada a la fuente, tenemos en la parte inferior una posible trampilla que daría opción del vaciado de la alberca. Por ella, en la actualidad, pasa una conducción de polietileno que discurre por el interior de la alberca y que mencionaremos posteriormente. Sobre esta misma trampilla, pero sobre el borde de la alberca, localizamos una atarjea hecha en piedra como en otras albercas de la zona. Por este lugar, el agua de la alberca saldría de la misma en caso de estar cerrada la trampilla inferior. La humedad existente ha hecho que el exterior de la pared de la alberca se haya forrado de un extraordinario y voluminoso musgo. En la pared Oeste, a media altura, vemos un hueco, colmatado, quizás pudiera ser otra entrada de agua para la alberca, no parece una salida viendo que, al otro lado, el campo queda por encima del hueco casi un metro. En cualquier caso, la alberca se ve en mal estado, sedimentada y en abandono, seguramente con pérdidas diversas y, por ese motivo, podría haberse puesto la citada conducción. Ésta, la localizamos en una esquina de la alberca, en concreto la sureste. Sale bajo el camino y, mediante un codo de 90 grados, se dispone sobre el fondo de la alberca. Si tenemos en cuenta la dirección, parece venir del zarzal existente en el otro lado del camino, lo razonable es que provenga desde el mismo nacimiento que abastece a la alberca, situado más arriba y al otro lado del camino.

Por otro lado tenemos la fuente. Tiene todo el aspecto de ser una atarjea soterrada bajo el camino, solo podemos ver la salida. La humedad constante ha hecho que toda ella esté llena de musgo, muy bonita. La pared está hecha a base de piedras y todo el conjunto queda encerrado en una media alcubilla para protegerla, quedando parte oculta y parte al aire libre. El fondo de la alcubilla vemos el agua acumulada, tendría su salida hacia la alberca por otra pequeña atarjea, similar al rebosadero, de medio metro de longitud (no parece que llegue a evacuar el agua).

12 Otra Información

Se agradece la ayuda y colaboración de Cloti Sánchez, vecina de Guadalcanal y entusiasta de los mosaicos cerámicos antiguos. Igualmente agradecemos la ayuda de Antonio Manuel Galván y Cándido Cárdenas, usuarios del grupo local de Facebook "...y tu de quien eres?, motes de Guadalcanal", que nos indican el nombre de la huerta y la procedencia del agua; "Esa es la alberca de la Huerta de los Garranchos y el agua viene de una excavación de más arriba, hecha a mano antiguamente".

13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

14 Valoración General

Baja

15 Nombre del autor/es de la ficha

A. Ventas

(04-01-2024)

16 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.