

Fuente del MADROÑO (Otívar, Granada)



Fuente del Madroño (F. Fajardo Martín, diciembre 2008)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente del MADROÑO

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cázulas

Municipio:

Otívar

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **438045.349** Y: **4074630.13** Huso: **30** Altitud: **375** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Verde

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sierra de Los Guájares (060.062)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la red de Espacios Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra de Cázulas

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

La Fuente del Madroño se encuentra a unos 100 metros frente a la entrada principal de la Casa de Cázulas, a la que abastecía de agua antiguamente, por lo que fue restaurada por la propietaria de la Casa, la Marquesa de Montanaro, en 1921 al igual que esta. Actualmente se aprovecha para regadío.

La Marquesa de Montanaro, María del Mar Bermúdez de Castro y Ceriñán, era la propietaria de la Finca de Cázulas que se extendía desde la confluencia de Río Verde con el Río de Lentegí, debajo del pueblo de Otívar, hasta el límite de las provincias de Granada y Málaga en la Sierra de La Almirajara, ocupando en torno al 80% del Término Municipal de Otívar.

Tras la muerte de la marquesa, la finca pasó al Opus Dei. Actualmente esta finca se encuentra dividida, perteneciendo las partes más elevadas a la Junta de Andalucía (Parque Natural de la Sierra de La Almirajara) y las más bajas a una cooperativa formada por vecinos de Otívar, que se dedica a la agricultura y la ganadería.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural: **Alto**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Medio**

Arraigó/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración General

Media

13 Nombre del autor/es de la ficha

F. Fajardo Martín

(22-01-2009)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.