

Pilas de las SALADILLAS (Valenzuela, Córdoba)



Pilas de las Saladillas (R. Córdoba de La Llave, 1998)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Pilas de las SALADILLAS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Cortijo de la Saladilla

Municipio:

Valenzuela

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **391244.137** Y: **4180946.197** Huso: **30** Altitud: **345** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Guadalquivir del Guadalbullón al Guadajoz

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Galería, cimbra, zanja o mina de agua

4 Descripción

Se encuentra a unos 4 km al suroeste de la población, en el margen meridional del llamado camino de Cobatilla y junto al cortijo de la Saladilla.

La fuente consta de alcubilla circular para recogida del venero y de un abrevadero formado por cinco piletas labradas en piedra, comunicadas entre sí.

El agua de esta fuente ha debido servir tradicionalmente para el lavado de la ropa y, sobre todo, para el abrevaje del ganado por las dimensiones y características del pilar.

El estado de conservación es bastante preocupante, pues la canalización que conduce el agua se encuentra muy fracturada.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Abrevadero

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota? Prácticamente siempre agotado

7 Uso del Agua

Sin uso

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: No sabe / No contesta

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Otra Información

Según comentario recibido de gentes del lugar estas pilas ya no existen en la actualidad (noviembre 2011) debido a que han sido robadas, o en algún caso guardadas con objeto de protegerlas. Para su traslado se utilizó maquinaria pesada lo cual originó graves daños en algunas pilas.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Mínero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usó Público:

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico:

Arraigó/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

**R. Córdoba de la Llave (Univ. Córdoba)
(02-05-2006)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.