

Fuente de la MIMBRE (Alpandei, Málaga)



Fuente de la Mimbre (M. Sánchez Pérez, marzo 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de la MIMBRE

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Alpandei

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **301780.327** Y: **4059871.312** Huso: **30** Altitud: **765** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadiaro

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Cerro del Fraile

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Ubicado al pie del Cerro del Fraile, en la confluencia de los arroyos del Espino y de Audalázar, podemos llegar al manantial desde el km 14 de la carretera A-369, por el sendero que discurre paralelo al primero de los dos arroyos citados. Junto a las ruinas del Cortijo de la Mimbres, encontraremos la surgencia, cuyas aguas se recogen en una alberca desde la que, antaño, se regaban los huertos de los alrededores, hoy semiabandonados. El agua brota del suelo y, tras llenar una primera poza, la mayor parte del caudal desemboca directamente en el vecino Arroyo del Espino; sólo una mínima parte del agua vierte en la alberca. A lo largo del arroyo crece vigoroso un cerrado bosque de ribera, formado en su mayor parte por chopos.

En tiempos pasados, el trasiego de personas y ganado era constante por la vía pecuaria a lo que, además, se unía el discurrir de los arrieros que transportaban el hierro de las cercanas minas de Los Perdigonos.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Bajo (1 - 10 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Bueno

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Ninguna.

11 Otra Información

Al otro lado del arroyo del Espino aún permanecen en pie las ruinas del cortijo del Colorado, donde parece ser que tuvo lugar, allá por el año 1941, un enfrentamiento armado entre el maquis y la Guardia Civil.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Vela Torres y M. Sánchez Pérez
(24-03-2009)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.