

Fuente EL CAJÓN (Algeciras, Cádiz)



Fuente El Cajón (R. Sánchez, enero 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente EL CAJÓN

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Algeciras

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **278830.736** Y: **4002740.446** Huso: **30** Altitud: **60** m

Nombre de la cuenca:

Mediterránea Andaluza

Nombre de la subcuenca:

Guadarranque-Palmones

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sin clasificar

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Adalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Monte de San Bernabé

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas detríticas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Su estado de conservación, en estos momentos es pésimo. Hacía algunos años que no pasaba por allí, ahora en su lugar hay un pozo cerrado y existe, a pocos metros de éste, un pequeño afloramiento de agua que surge bajo una higuera.

Este agua es utilizada, actualmente, para el riego de un pequeño huerto. Como se aprecia en la foto, una manguera lleva el agua del manantial hasta su huerto. La zona está rodeada por la autovía, un centro comercial y nuevas urbanizaciones. Junto al manantial y la higuera hay un fangoso terreno poblado de mentas y otras plantas, unos metros hacia arriba el humedal desaparece. Estamos en una de las laderas del Monte San Bernabé. El acceso al manantial es complicado debido a que hay que atravesar una zona muy fangosa y con mucha agua.

5 Instalaciones Asociadas

Otras: Caseta de protección

6 Caudal Medio

Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)

¿Se agota?

7 Uso del Agua

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Abandono, suciedad y vertidos.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

R. Sánchez

(16-04-2009)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.