

## **El FONTANAL (Priego de Córdoba, Córdoba)**



**El Fontanal (J.L. Ortiz Zurita, abril 2009)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**El FONTANAL**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Casería Buenavista**

Municipio:

**Priego de Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **394852.825** Y: **4143165.136** Huso: **30** Altitud: **645** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Guadajoz**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Rute - Horconera (05.36)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Adalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Galería, cimbra, zanja o mina de agua**

## 4 Descripción

**Se encuentra a la salida de Priego CN 321 dirección a Algarinejo, a 50 mts de la gasolinera a mano izquierda sale una calle hoy llamada Camino del Fontanal, al final de esa calle que se encuentra asfaltada hasta la misma fuente. aproximadamente unos 500 m.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Abrevadero**

**Alberca**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Medio (10 - 100 l/s)**

**¿Se agota? No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

**Regadío**

**Otro: Abastecimiento del ganado y riegos agrícolas. Está controlada por la Consejería de Salud; calificada como fuente de afluencia media, su agua está declarada no potable por la presencia de bacterias coliformes totales (resultados del análisis efectuado durante el primer semestre de 1998).**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: No sabe / No contesta**

**En caso de existencia de instalaciones, hacer una breve descripción de las mismas:**

**hay unas barandillas echas con troncos de madera, para limitar, unos bancos y mesas de troncos de madera, los cuales pude observar que se encuentran quemados, hay una farola para alumbrado publico, la cual carece de focos.**

## 9 Estado de Conservación

**Aceptable**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**No sabe/no contesta.**

## 11 Descripción arquitectónica

**El agua llega a la fuente a través de una canalización protegida por murete de mampostería, que gira 45° para unirse con la pilastra de salida del agua; ésta es de ladrillo enlucido con cemento y tiene remate piramidal. De su zona central sale un grueso caño que vierte directamente sobre un pilar de mampostería con pretil de ladrillo, de planta rectangular y dimensiones de 7.25 x 1.25 m. y 60 cm. de altura. En el muro oeste del pilar hay un orificio por donde el agua evacua y es conducida hasta una alberca de 7 x 5 m.  
(Información facilitada por R. Córdoba)**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico:

Económico: **Bajo**

Arraigó/Aprecio popular: **Bajo**

## 13 Valoración General

**Media**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**J. L. Ortiz Zurita**

**(19-04-2009)**

## 15 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.