



## Manantial de ARRIBA (Órgiva, Granada)



Manantial de Arriba (F. Espigares Hurtado, mayo 2009)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Manantial de ARRIBA**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Bayacas**

Municipio:

**Órgiva**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **462924.211** Y: **4086056.975** Huso: **30** Altitud: **680** m

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Guadalfeo**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Laderas Meridionales de Sierra Nevada (060.057)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Aluvial del Rio Chico y laderas meridionales de Sierra Nevada (06.057)**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

**Filitas alpujárrides**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**Manantial situado en la Aldea de Bayacas, situada dentro del Término de Orgiva. Se denomina así por estar situado en la parte alta de la aldea. Actualmente este manantial abastece a Bayacas, de ahí que la toma se encuentre bajo una arqueta metálica difícil de encontrar.**

**En sus proximidades existe un depósito de aguas donde se acumula el agua del manantial para abastecer a la aldea.**

**Tiene una fuente asociada un poco más abajo que se encuentra en un estado deplorable y de abandono.**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

**Otras: Depósito de almacenamiento**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Muy bajo (0 - 1 l/s)**

**¿Se agota? No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Abastecimiento urbano**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Complicado**

**Uso público actual: Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

No sabe/no contesta.

## 11 Descripción hidrogeológica

Hidrogeológicamente está situado sobre la cabecera del acuífero detrítico del Rio Chico, en una elevada terraza fósil de este aluvial. Puede tener también aportes de las filitas alpujárrides.

## 12 Otra Información

El día de la visita (16/04/2009) se tomaron los siguientes datos: Conductividad: 940 microsiemens/cm Temperatura:18.8 °C

## 13 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Mínero/Medicinal: **Bajo**

Paisajístico/Pintoresco: **Bajo**

Medio-ambiental: **Bajo**

Recreativo/Turístico/Usó Público: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigó/Aprecio popular: **Bajo**

## 14 Valoración General

**Baja**

## 15 Nombre del autor/es de la ficha

**F. Espigares Hurtado**

**(24-05-2009)**

## 16 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.