



▶ Manantial de los DORNAJOS (Algodonales, Cádiz)



Manantial de los Dornajos (A. Martínez, abril 2006)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Manantial de los DORNAJOS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Municipio:

Algodonales

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **283930.505** Y: **4084244.686** Huso: **30** Altitud: **410** m

Nombre de la cuenca:

Guadalete-Barbate

Nombre de la subcuenca:

Guadalete

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Sierra de Grazalema (050.060)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Sierra de Líjar

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

Situado junto a la carretera Villamartín-Algodonales a 1 Km de Algodonales encontramos una gasolinera y una venta. Entre ambas hay un camino que debemos tomar, subimos una pequeña pendiente y nos encontramos con una bifurcación de dos caminos, justo ahí encontramos el manantial.

El manantial nace bajo el muro de mampostería construido en piedra junto a unas casas. El agua es distribuida a un chorro de agua que cae a un pequeño pilar para consumo humano y a un estanque semicircular de poca altura dividido en dos partes.

En el momento de la visita se encontraba en estado de abandono por lo que debe mejorarse su limpieza y estado de conservación.

Existen otros manantiales en la localidad entre ellos destacan el de la Cabera, los Arroyos, fuente Alta y fuente Baja.

En cambio J. M. Fernández-Palacios observa mejoría en su visita al manantial el 18 de abril de 2013, añade que su caudal es espléndido del orden de unos 50 l/s. como se puede observar en las fotos de esta fecha.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente urbana

6 Caudal Medio

Caudal Bajo (1 - 10 l/s)

¿Se agota? **No se agota nunca**

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Sin dificultad**

Uso público actual: **Medio**

9 Estado de Conservación

Aceptable

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Otros: **Abandono**

11 Otra Información

El estanque a fecha 18 de abril de 2013 se encuentra poblado de carpas. Algunas de gran tamaño.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Bajo**

Histórico/socio-cultural: **Bajo**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico:

Arraigado/Aprecio popular: **Medio**

13 Valoración General

Media

14 Nombre del autor/es de la ficha

**A. Martínez (IGME-Sevilla) y L. Sánchez-Díaz (Univ. Granada)
(19-04-2006)**

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.