

## **Fuente del CHORRILLO (Berja, Almería)**



**Fuente del Chorrillo (J. Martín Jiménez, junio 2009)**

### **1 Localización**

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente del CHORRILLO**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**El Cid**

Municipio:

**Berja**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **502409.793** Y: **4082207.829** Huso: **30** Altitud: **500 m**

Nombre de la cuenca:

**Mediterránea Andaluza**

Nombre de la subcuenca:

**Grande de Adra**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Oeste de Sierra de Gádor (060.014)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No se encuentra incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Sierra de Gádor**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas detríticas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

A la altura del km 17,7 de la carretera A-347 de Berja a Las Balsicas, frente a la caseta de peones camineros que hay en ese punto, sale un camino de tierra que pasa por la barriada de El Cid y nos lleva a la rambla. Ahí está situada esta fuente, aunque es imposible llegar a ella por la maleza si no se es muy conocedor del terreno. En sus proximidades se encuentra la Fuente de El Cid (en ficha aparte) y otros dos manantiales situados en una finca particular.

La alberca de acumulación se encuentra en la barriada de Peñarrodada

## 5 Instalaciones Asociadas

**Alberca**

## 6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **No se agota nunca**

## 7 Uso del Agua

**Regadío**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Afección al caudal por bombeo o derivación.**

**Abandono, suciedad y vertidos.**

## 11 Otra Información

**El Ayuntamiento de Berja la tiene incluida en la Ruta de las Fuentes aunque es casi imposible acceder a ella por la maleza y el estado de abandono.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco:

Medio-ambiental:

Recreativo/Turístico/Usos Públicos:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico:

Arraigo/Aprecio popular:

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**J. Martín Jiménez**

**(10-06-2009)**

## 15 Mapas de localización

### **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.