



▶ Fuente EL NOGAL (Castaño del Robledo, Huelva)



Vegetación silvestre en la Fuente El Nogal (J.L. Macias Rico, junio 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente EL NOGAL

Pedanía aldea, paraje o pago:

Puerto de Galaroza

Municipio:

Castaño del Robledo

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **703677,211** Y: **4195989,997** Huso: **29** Altitud: **840** m

Nombre de la cuenca:

Guadiana

Nombre de la subcuenca:

Ardilla-Múrtigas

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Barranco de Fuente El Aliso

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Aroche-Jabugo (041.019)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Red Natura 2000 y Reserva de la Biosfera

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Siera de El Castaño

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

3 Tipo de Surgencia

Resume

4 Descripción

Desde Fuenteheridos, por la carretera del puerto se coje el camino de Los Conejales y en el primer cruce a la derecha se sigue el camino unos dos kilómetros hasta llegar a la fuente. Se encuentra junto al cruce con el camino que va a salir a la carretera de Fuenteheridos a El Castaño del Robledo. Se trata de una fuente que suele secarse en verano, aunque si el año es muy lluvioso no se seca en todo el año. Actualmente la fuente no se ve y es imposible acceder hasta ella por estar rodeada de una maraña selvática de vegetación impenetrable. Parece ser que tiene asociada una pequeña alberca de regulación. Esta fuente, junto con la de El Aliso y la del Patrimonio surtían de agua de riego a todas las huertas del Valle de la Urralera. Hoy se encuentra totalmente abandonada.

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

Alberca

6 Caudal Medio

Caudal **Muy bajo (0 - 1 l/s)**

¿Se agota? **Se agota con frecuencia**

7 Uso del Agua

Regadío

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: **Complicado**

Uso público actual: **Bajo**

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Afección al caudal por bombeo o derivación.

11 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico:

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Medio**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Us o Público:

Histórico/socio-cultural:

Arquitectónico:

Económico: **Medio**

Arraigo/Aprecio popular: **Medio**

12 Valoración General

Baja

13 Nombre del autor/es de la ficha

J. L. Macías Rico

(15-06-2009)

14 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.