

## Fuente de LOS SOLANOS (Priego de Córdoba, Córdoba)



Fuente de Los Solanos (B. Montes Pérez, junio 2009)

### 1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

**Fuente de LOS SOLANOS**

Pedanía aldea, paraje o pago:

**Las Lagunillas**

Municipio:

**Priego de Córdoba**

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **390075.745** Y: **4133304.243** Huso: **30** Altitud: **772** m

Nombre de la cuenca:

**Guadalquivir**

Nombre de la subcuenca:

**Alto Genil**

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

**Vierte al Río Grande**

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

**Rute-Horconera (05.36)**

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

**No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Adalucía**

## 2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

**Cerro Redondo o de Los Solanos**

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

**Rocas carbonatadas**

**Margocalizas**

## 3 Tipo de Surgencia

**Manantial**

## 4 Descripción

**La fuente se surte de un pequeño pozo situado a unos 10 m. Situado en las proximidades de la aldea de Las Lagunillas, al suroeste de Priego, bajo el cerro del Cortijo de Los Solanos, y en un cruce de caminos, junto a un arroyo y bajo un centenario quejigo. El entorno está formado por vegetación de ribera y olivares asentados sobre margocalizas. Muy utilizada por los habitantes de las cortijadas tanto como abrevadero de ganado como para las necesidades básicas .**

## 5 Instalaciones Asociadas

**Fuente rural**

## 6 Caudal Medio

**Caudal Bajo (1 - 10 l/s)**

**¿Se agota? Se agota excepcionalmente**

## 7 Uso del Agua

**Rural y ganadero**

## 8 Acceso y Uso Público Actual

**Acceso: Sin dificultad**

**Uso público actual: Bajo**

## 9 Estado de Conservación

**Deficiente**

## 10 Amenazas, Impactos y Presiones

**Contaminación.**

**Abonos y fitosanitarios**

**Afección al caudal por bombeo o derivación.**

**Abandono, suciedad y vertidos.**

Usos inadecuados:

## 11 Otra Información

**Muy conocida en el entorno, por ser la causa de litigio entre un nuevo propietario, que adquirió las tierras donde se sitúa, y los vecinos de las cortijadas próximas. Pues este gran propietario realizó un nuevo pozo en las proximidades de la fuente y esta desde entonces perdió parte de su caudal. El caso fue a los tribunales, hace unos 20 años, y éstos curiosamente dieron la razón al gran propietario.**

## 12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

## 13 Valoración General

**Baja**

## 14 Nombre del autor/es de la ficha

**B. Montes Pérez**

**(18-06-2009)**

## 15 Mapas de localización

## **ADVERTENCIA:**

**Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.**

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.