

Fuente de LOS SOLANOS (Priego de Córdoba, Córdoba)



Fuente de Los Solanos (B. Montes Pérez, junio 2009)

1 Localización

Nombre del manantial/fuente:

Fuente de LOS SOLANOS

Pedanía aldea, paraje o pago:

Las Lagunillas

Municipio:

Priego de Córdoba

Coordenadas UTM (ETRS89):

X: **390075.745** Y: **4133304.243** Huso: **30** Altitud: **772** m

Nombre de la cuenca:

Guadalquivir

Nombre de la subcuenca:

Alto Genil

Nombre del río/arroyo que origina (si procede):

Vierte al Río Grande

Nombre de la masa de agua subterránea (si procede):

Rute-Horconera (05.36)

Nombre Espacio Natural Protegido (si procede):

No está incluida en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Adalucía

2 Procedencia del Agua Subterránea

Nombre del lugar o sierra de donde se supone procede el agua subterránea:

Cerro Redondo o de Los Solanos

Naturaleza de las rocas por donde se supone circula el agua subterránea:

Rocas carbonatadas

Margocalizas

3 Tipo de Surgencia

Manantial

4 Descripción

La fuente se surte de un pequeño pozo situado a unos 10 m. Situado en las proximidades de la aldea de Las Lagunillas, al suroeste de Priego, bajo el cerro del Cortijo de Los Solanos, y en un cruce de caminos, junto a un arroyo y bajo un centenario quejigo. El entorno está formado por vegetación de ribera y olivares asentados sobre margocalizas. Muy utilizada por los habitantes de las cortijadas tanto como abrevadero de ganado como para las necesidades básicas .

5 Instalaciones Asociadas

Fuente rural

6 Caudal Medio

Caudal Bajo (1 - 10 l/s)

¿Se agota? Se agota excepcionalmente

7 Uso del Agua

Rural y ganadero

8 Acceso y Uso Público Actual

Acceso: Sin dificultad

Uso público actual: Bajo

9 Estado de Conservación

Deficiente

10 Amenazas, Impactos y Presiones

Contaminación.

Abonos y fitosanitarios

Afección al caudal por bombeo o derivación.

Abandono, suciedad y vertidos.

Usos inadecuados:

11 Otra Información

Muy conocida en el entorno, por ser la causa de litigio entre un nuevo propietario, que adquirió las tierras donde se sitúa, y los vecinos de las cortijadas próximas. Pues este gran propietario realizó un nuevo pozo en las proximidades de la fuente y esta desde entonces perdió parte de su caudal. El caso fue a los tribunales, hace unos 20 años, y éstos curiosamente dieron la razón al gran propietario.

12 Valores Sectoriales

Científico/Didáctico: **Bajo**

Minero/Medicinal:

Paisajístico/Pintoresco: **Alto**

Medio-ambiental: **Medio**

Recreativo/Turístico/Usos Públicos: **Medio**

Histórico/socio-cultural: **Medio**

Arquitectónico: **Bajo**

Económico: **Bajo**

Arraigo/Aprecio popular: **Alto**

13 Valoración General

Baja

14 Nombre del autor/es de la ficha

B. Montes Pérez

(18-06-2009)

15 Mapas de localización

ADVERTENCIA:

Esta ficha tiene sólo carácter informativo y preliminar.

Se recuerda que los datos de partida han sido suministrados por personas físicas y están referidos a fechas concretas. En cualquier caso, la información colgada en esta página web estará en permanente depuración, a través de las adiciones y modificaciones recibidas, y de las verificaciones y homogeneizaciones de criterio oportunas.